


ESTACIONES DE MONITORIZACIÓN		
ESTACION	ALTIMETRIA	TIPO DE MONITORIZACIÓN
1	100.000	1
2	100.000	1
3	100.000	1
4	100.000	1
5	100.000	1
6	100.000	1
7	100.000	1
8	100.000	1
9	100.000	1
10	100.000	1
11	100.000	1
12	100.000	1
13	100.000	1
14	100.000	1
15	100.000	1
16	100.000	1
17	100.000	1
18	100.000	1
19	100.000	1
20	100.000	1
21	100.000	1
22	100.000	1
23	100.000	1
24	100.000	1
25	100.000	1
26	100.000	1
27	100.000	1
28	100.000	1
29	100.000	1
30	100.000	1
31	100.000	1
32	100.000	1
33	100.000	1
34	100.000	1
35	100.000	1
36	100.000	1
37	100.000	1
38	100.000	1
39	100.000	1
40	100.000	1
41	100.000	1
42	100.000	1
43	100.000	1
44	100.000	1
45	100.000	1
46	100.000	1
47	100.000	1
48	100.000	1
49	100.000	1
50	100.000	1
51	100.000	1
52	100.000	1
53	100.000	1
54	100.000	1
55	100.000	1
56	100.000	1
57	100.000	1
58	100.000	1
59	100.000	1
60	100.000	1
61	100.000	1
62	100.000	1
63	100.000	1
64	100.000	1
65	100.000	1
66	100.000	1
67	100.000	1
68	100.000	1
69	100.000	1
70	100.000	1
71	100.000	1
72	100.000	1
73	100.000	1
74	100.000	1
75	100.000	1
76	100.000	1
77	100.000	1
78	100.000	1
79	100.000	1
80	100.000	1
81	100.000	1
82	100.000	1
83	100.000	1
84	100.000	1
85	100.000	1
86	100.000	1
87	100.000	1
88	100.000	1
89	100.000	1
90	100.000	1
91	100.000	1
92	100.000	1
93	100.000	1
94	100.000	1
95	100.000	1
96	100.000	1
97	100.000	1
98	100.000	1
99	100.000	1
100	100.000	1



SIMBOLOGIA	
ELEVACIÓN DEL TERRENO	
CADENAMIENTO ACUMULADO	
LONGITUD DEL TRAMO	
PUNTO VISADO	
TRAMO DE LÍNEA	
BANCOS DE NIVEL	
CURVA DE NIVEL	
Nota: 80 % de material tipo "C" 20 % de material tipo "B"	

H. AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE "TZITZICUARO", MUNICIPIO DE LOMBARDIA

TZITZICUARO
GABRIEL ZAMORA (LOMBARDIA)
AGUA POTABLE

PLANTA TOPOGRAFICA (3/3)

3/3

1:2500